

**FUTURA****LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europeaIstituzione
di Istruzione
Superiore

Italiadomani

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1I.T.A.S. "GINORI CONTI"
VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711Succursale: Operatore del Benessere
VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841**Verbale prova di evacuazione del 11.12.2024****PROVA DI EVACUAZIONE**

Istituto	I.I.S. "Morante – Ginori Conti"	Plesso	"Nicolodi"
Data	11.12.2024	Emergenza simulata	Incendio
Osservatori presenti: RSPP – Arch. Paola Signori ASPP – Arch. Marinella Marinelli		Responsabile gestione dell'emergenza: RSPP – Arch. Paola Signori	

In data odierna è stata effettuata la prova di emergenza ed evacuazione, in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'emergenza ha interessato la parte del piano terra dell'edificio occupata dalla succursale "Operatore del benessere".

Sono stati coinvolti tutti gli studenti presenti nei vari locali dell'Istituto e tutto il personale docente e non docente presente nell'Istituto.

Non erano presenti le classe terze, perché impegnate nello stage, né persone esterne (esperti e genitori).

Classi evacuate n.	Alunni coinvolti n.	D.S.	Docenti coinvolti n.	Educatori coinvolti n.	Collaboratori scolastici coinvolti n.	Assistenti tecnici coinvolti n.	Assistenti amministrativi coinvolti n.	Persone esterne n.
7	108	--	16 (10 con le classi e 6 in altri spazi)	--	4	--	--	--
Totale persone presenti								128
Totale persone evacuate								128

Si evidenzia che la prova di evacuazione è stata effettuata durante la quarta ora. È stata scelta la quarta ora, cioè una delle ore centrali, perché nell'edificio scolastico è presente un elevato numero di persone.

Ora inizio emergenza	11.07	Ora fine emergenza	11.16
Durata prova emergenza	9 minuti	Durata evacuazione	4 minuti e 10 secondi

Descrizione dell'emergenza e dell'evacuazione

L'emergenza simulata è stata "l'incendio", che si è stabilito essersi sviluppato nella stanza dei docenti, un ambiente posto lungo il corridoio d'ingresso.

Il segnale di inizio dell'emergenza è stato dato con tre suoni prolungati di campanella (15" primo squillo, 5" intervallo, 15" secondo squillo, 5" intervallo, 15" terzo squillo). Si è utilizzata la campanella (il cui suono



**FUTURA****LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europeaIstituto Nazionale
di Studi e Ricerche
Socologiche

Italiadomani

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1I.T.A.S. "GINORI CONTI"
VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711Succursale: Operatore del Benessere
VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

talvolta non viene udito in tutti gli ambienti), perché il suono della tromba da stadio avrebbe disturbato e allarmato le persone presenti agli altri piani dell'edificio.

Oltre all'evacuazione di tutte le persone presenti in Istituto al momento della simulazione dell'emergenza, la squadra di emergenza si è attivata per:

- controllare che tutti i locali dell'Istituto fossero stati evacuati dal personale presente;
- fare l'appello delle persone evacuate presenti nei punti di raccolta;
- verificare con quali modalità gli studenti e i docenti hanno affrontato la simulazione di emergenza;
- raccogliere elementi nei punti di raccolta da parte dei responsabili dei punti;
- dichiarare il termine dell'emergenza.

Non Conformità riscontrate			Azione di miglioramento
Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate situazioni che hanno determinato difficoltà nell'evacuazione?	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Il segnale di allarme è stato udito in tutti i locali dell'Istituto?	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	Il segnale di allarme utilizzato è stato il suono della campanella. Non è stato udito dalla classe 4F, che si trovava nell'aula 220 ed è stata avvisata da una collaboratrice scolastica.
I componenti della squadra di emergenza hanno adempiuto agli incarichi a loro assegnati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
L'evacuazione è avvenuta secondo le indicazioni del piano di emergenza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	Non è stata rispettata la prescrizione di chiudere la porta dopo l'uscita della classe. Un docente, prima di uscire dall'edificio, non ha ritirato il modulo di evacuazione, che era presente e ben visibile all'interno di ogni aula o laboratorio; ha quindi ritirato e compilato il modulo solo in un secondo momento. Si consiglia di potenziare l'opera di sensibilizzazione dei docenti , che non sempre mettono in pratica in modo corretto i compiti loro assegnati.
La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
I punti di raccolta esterni sono stati raggiunti senza difficoltà?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Si segnala che la prima classe in uscita insieme alla propria docente si è fermata davanti al cancellino in ferro che separa l'area esterna di pertinenza della scuola dell'infanzia, che ha sede al piano seminterrato, dal





FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione



Italia Domani

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.T.A.S. "GINORI CONTI"
VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711

Succursale: Operatore del Benessere
VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

			<p>piazzale ove si trova il punto di raccolta; il cancellino è chiuso da un chiavistello in ferro facilmente visibile e apribile (messo in alto in modo che i bambini della scuola dell'infanzia non lo aprano). La docente, anziché aprirlo, ha successivamente polemizzato perché non era stata avvertita della presenza del chiavistello.</p> <p><u>Si consiglia di rinnovare, soprattutto ai docenti, le corrette regole di evacuazione per raggiungere il punto di raccolta.</u></p>
<p>Il tempo impiegato per la completa evacuazione è da ritenersi soddisfacente?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Alcuni docenti, con le relative classi, si sono attardati al punto di raccolta e hanno impiegato troppo tempo per la compilazione dei moduli di evacuazione, dimostrando di non affrontare seriamente la situazione emergenziale.</p> <p><u>Si ritiene necessario per la prossima simulazione di evacuazione una ulteriore sensibilizzazione sui temi della sicurezza.</u></p>

Il personale ha raggiunto il punto di raccolta impiegando un tempo di percorrenza di più di 4 minuti dal punto più lontano. **L'emergenza è risultata in generale sotto controllo; non lo è stata per i docenti e gli studenti che si sono attardati sia nell'uscita che nella compilazione dei moduli.**

Al termine della prova di evacuazione è stato effettuato un incontro per l'esame dei moduli di evacuazione e una prima analisi delle criticità emerse.

Dall'immediato esame delle aule, è emerso che non è stata rispettata la prescrizione di chiudere la porta dopo l'uscita della classe.

Note rilevate dai moduli di evacuazione compilati dagli insegnanti

- Il prof. _____, con la classe _____, non ha indicato la "via di esodo utilizzata" e ha consegnato il modulo soltanto dopo il termine delle operazioni.
- La prof.ssa _____ e il prof. _____, con la classe _____, non hanno indicato né l'ora di termine dell'evacuazione (l'arrivo dello studente chiudi-fila al punto di raccolta) né il nome della classe.
- La prof.ssa _____, con la classe _____, non ha indicato la presenza della docente di codocenza (che ha firmato il registro elettronico in quell'ora).
- La prof.ssa _____, con la classe _____, ha correttamente indicato il numero di studenti presenti al punto di raccolta e ha erroneamente riportato lo stesso numero per gli studenti "ricongiunti al punto di raccolta", quelli cioè evacuati autonomamente.

Nel mese di settembre 2024 è stata fatta apposita formazione a tutti i docenti; inoltre è stata diffusa una nota informativa relativa alle procedure e alle mansioni che insegnanti, studenti, collaboratori scolastici e il restante personale ATA devono adottare durante eventuali emergenze.





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI"

ISTRUZIONE LICEALE - TECNICA - PROFESSIONALE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1 - C.F. 94017140487 - CODICE UNIVOCO UF8P5Q
fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana



Italia Domani

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.T.A.S. "GINORI CONTI"

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711

Succursale: Operatore del Benessere

VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

Nonostante questo e nonostante l'impegno profuso dall'ASPP, viene evidenziata la poca attenzione nei confronti di quanto attiene alla sicurezza da parte di alcuni docenti e di alcuni studenti.

Si ribadisce l'utilità di adottare la seguente procedura: la nota informativa delle procedure e delle mansioni che sia gli insegnanti che i collaboratori scolastici che il restante personale ATA devono adottare durante eventuali emergenze deve essere allegata al contratto di lavoro e consegnata a tutti i lavoratori, con ricevuta firmata di presa visione ed accettazione delle procedure.

Al termine della prova di evacuazione è stato redatto il presente verbale riportante le difformità riscontrate e le azioni di miglioramento da attuare.

Firenze, 11.12.2024

Dirigente Scolastico	RSPP	ASPP
Laura Giannini	Arch. Paola Signori	Arch. Marinella Marinelli

